



No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2020-0153
No. DOCUMENTO
UASD-DAF-CM-2020-0153

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

14 de octubre de 2020

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Oficio No.216-2020 23 de Julio 2020

REFERENCIA : UASD-DAF-CM-2020-0153

Yo, (Dr. Obispo Martes Javier), en mi calidad de Director Financiero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD.

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2020 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el CUARTO PERÍODO , con el propósito la contratación que se especifica a continuación:

**(Bienes.)**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26101736	2.3.9.8.01	Kit completo (pistones, camisa, juego de anilla, casquillo de biela, seis (6) de cada uno) para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	142,000	142,000.00
2	25173810	2.3.9.8.01	Juego de juntas originales para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	15,000	15,000.00
3	40151524	2.6.5.2.01	Bomba de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	29,300	29,300.00
4	40151510	2.6.5.2.01	Bomba de agua para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	28,800	28,800.00
5	25174205	2.3.9.8.01	Babi de biela para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	2,200	2,200.00
6	25174205	2.3.9.8.01	Babi de centro para autobús	Unidad.	01	2,800	2,800.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			Hyundai Aero Space 2003.				
7	25174205	2.3.9.8.01	Juego de media luna para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	650	650.00
8	26101761	2.3.9.8.01	Juego de Casquillos de eje de levas para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	3,500	3,500.00
9	41104817	2.6.3.1.01	Casquillos de biela para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	2,000	12,000.00
10	41115715	2.6.3.4.01	Punteras de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	8,500	51,000.00
11	41115715	2.6.3.4.01	Copas de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	8,500	51,000.00
12	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	1,350	1,350.00
13	40161513	2.3.9.8.01	Filtro de gasoil para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	900	900.00
14	40161505	2.3.9.8.01	Filtro de aire del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	1,350	1,350.00
15	31151904	2.3.5.5.01	Correa del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	1,200	7,200.00
<b>Total:</b>							<b>349,050.00</b>

**PRESUPUESTO:** Trescientos cuarenta y nueve mil cincuenta pesos 00/100.

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Dr. Obispo Martes Javier  
Director Financiero

