



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0023

No. DOCUMENTO

UASD-DAF-CM-2021-0023

04 de Febrero de 2021

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : OFICIO-No.216-2020

REFERENCIA : UASD-DAF-CM-2021-0023

Yo, Dr. Obispo Martes Javier, en mi calidad de Director Financiero de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,

**CERTIFICO:**

Esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el **PRIMER PERÍODO** de contratación que se especifica a continuación:

Bienes.

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26101736	2.3.9.8.01	Kit completo (pistones, camisa, juego de anilla, casquillo de biela, seis (6) de cada uno) para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	142,000.00	142,000.00
2	25173810	2.3.9.8.01	Juego de juntas originales para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	15,000.00	15,000.00
3	40151524	2.6.5.2.01	Bomba de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	29,300.00	29,300.00
4	40151510	2.6.5.2.01	Bomba de agua para autobús Hyundai Aero Space 2003	Unidad.	01	28,800.00	28,800.00

5	25174205	2.3.9.8.01	Babi de biela para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	2,200.00	2,200.00
6	25174205	2.3.9.8.01	Babi de centro para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	2,800.00	2,800.00
7	25174205	2.3.9.8.01	Juego de media luna para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	650.00	650.00
8	26101761	2.3.9.8.01	Juego de Casquillos de eje de levas para autobús Hyundai Aero Space 2003	Unidad.	01	3,500.00	3,500.00
9	41104817	2.6.3.1.01	Casquillos de biela para autobús Hyundai Aero Space 2003	Unidad.	06	2,000.00	12,000.00
10	41115715	2.6.3.4.01	Punteras de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	8,500.00	51,000.00
11	41115715	2.6.3.4.01	Copas de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	8,500.00	51,000.00
12	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003	Unidad.	01	1,350.00	1,350.00
13	40161513	2.3.9.8.01	Filtro de gasoil para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	900.00	900.00
14	40161505	2.3.9.8.01	Filtro de aire del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	1,350.00	1,350.00
15	31151904	2.3.5.5.01	Correa del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	1,200.00	7,200.00
16	26101704	2.3.9.8.01	Camisas para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	06	20,000.00	120,000.00

17	26101736	2.3.9.8.01	Pistones para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	06	20,000.00	120,000.00
18	25173810	2.3.9.8.01	Juntas de Culata para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	06	5,000.00	30,000.00
19	25173810	2.3.9.8.01	Juego de Anillas para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	01	5,000.00	5,000.00
						<b>Total:</b>	<b>624,050.00</b>

**PRESUPUESTO:** Seiscientos veinte cuatro mil cincuenta pesos con 00/100

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Dr. Obispo Martes Javier  
Director Financiero

