



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de octubre de
2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: **UASD-DAF-CM-2020-0153**

Objeto de la compra: **Adquisición de Repuestos para el Dpto. de Transportación y Mecánica.**

Rubro: **Repuestos de Vehículos**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26101736	2.3.9.8.01	Kit completo (pistones, camisa, juego de anilla, casquillo de biela, seis (6) de cada uno) para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	142,000	142,000.00
2	25173810	2.3.9.8.01	Juego de juntas originales para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	15,000	15,000.00
3	40151524	2.6.5.2.01	Bomba de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	29,300	29,300.00
4	40151510	2.6.5.2.01	Bomba de agua para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	28,800	28,800.00
5	25174205	2.3.9.8.01	Babi de biela para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	2,200	2,200.00
6	25174205	2.3.9.8.01	Babi de centro para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	2,800	2,800.00
7	25174205	2.3.9.8.01	Juego de media luna para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	650	650.00
8	26101761	2.3.9.8.01	Juego de Casquillos de eje de levas para autobús Hyundai Aero Space 2003	Unidad.	01	3,500	3,500.00
9	41104817	2.6.3.1.01	Casquillos de biela para autobús Hyundai Aero Space	Unidad.	06	2,000	12,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

			2003.					
10	41115715	2.6.3.4.01	Punteras de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	8,500	51,000.00	
11	41115715	2.6.3.4.01	Copas de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	8,500	51,000.00	
12	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	1,350	1,350.00	
13	40161513	2.3.9.8.01	Filtro de gasoil para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	900	900.00	
14	40161505	2.3.9.8.01	Filtro de aire del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	1,350	1,350.00	
15	31151904	2.3.5.5.01	Correa del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	1,200	7,200.00	
Total:							349,050.00	

Observaciones: (Autobús Hyundai Aero Space 2003; Motor: 6D22 sencillo (no turbo); Chasis: KMJRJ18VP3C909511)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	35	14 de octubre de 2020

D/otab
Lic. Tomas A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino