



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

04 de febrero de
2021

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **Oficio-No.216-2020**

Objeto de la compra: **Adquisición de repuestos para autobuses del Dpto. de Transportación.**

Rubro: **Repuestos.**

Planificada: **No**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26101736	2.3.9.8.01	Kit completo (pistones, camisa, juego de anilla, casquillo de biela, seis (6) de cada uno) para autobús Hyundai Aero Space 2003..	Unidad.	01	142,000.00	142,000.00
2	25173810	2.3.9.8.01	Juego de juntas originales para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	15,000.00	15,000.00
3	40151524	2.6.5.2.01	Bomba de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	29,300.00	29,300.00
4	40151510	2.6.5.2.01	Bomba de agua para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	28,800.00	28,800.00
5	25174205	2.3.9.8.01	Babi de biela para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	2,200.00	2,200.00
6	25174205	2.3.9.8.01	Babi de centro para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	2,800.00	2,800.00
7	25174205	2.3.9.8.01	Juego de media luna para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	650.00	650.00
8	26101761	2.3.9.8.01	Juego de Casquillos de eje de levas para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	3,500.00	3,500.00
9	41104817	2.6.3.1.01	Casquillos de biela para autobús Hyundai Aero Space	Unidad.	06	2,000.00	12,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

			2003.					
10	41115715	2.6.3.4.01	Punteras de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	8,500.00	51,000.00	
11	41115715	2.6.3.4.01	Copas de inyectores de cuatro hoyos para autobús Hyundai Aero Space 2003	Unidad.	06	8,500.00	51,000.00	
12	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	1,350.00	1,350.00	
13	40161513	2.3.9.8.01	Filtro de gasoil para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	900.00	900.00	
14	40161505	2.3.9.8.01	Filtro de aire del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	01	1,350.00	1,350.00	
15	31151904	2.3.5.5.01	Correa del motor para autobús Hyundai Aero Space 2003.	Unidad.	06	1,200.00	7,200.00	
16	26101704	2.3.9.8.01	Camisas para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	06	20,000.00	120,000.00	
17	26101736	2.3.9.8.01	Pistones para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	06	20,000.00	120,000.00	
18	25173810	2.3.9.8.01	Juntas de Culata para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	06	5,000.00	30,000.00	
19	25173810	2.3.9.8.01	Juego de Anillas para autobús Hyundai Universe.	Unidad.	01	5,000.00	5,000.00	
Total:							624,050.00	

Observaciones: Autobús Hyundai Aero Space 2003; Motor: 6D22 sencillo no turbo; Chasis: KMJRJ18VP3C909511.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	54	23 de julio de 2020

Lic. Tomas A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino